

Zo kan de Maas tekeergaan, schade aan oevers groter dan verwacht

27/03/2019 om 15:38 door Mark Dreesen

Play Video



- 104shares

DILSEN-STOKKEM / MAASEIK -

Nu de waterstand van de Maas aan het zakken is, wordt stilaan de schade aan de oevers zichtbaar. Die blijkt veel groter dan verwacht. Mogelijk is er ook een stort vrijgekomen.

In het weekend van 16 en 17 maart bereikte de Grensmaas plots een debiet van 1850 kubieke meter per seconde. Door de kracht van het water spoelde een meander helemaal uit op de grens van Elen en Heppeneert. Een openbare landweg langs de rivier verdween in het water en ook landinwaarts werd een bres geslagen van minstens 50 meter. Het water nam heel wat vruchtbare grond mee, maar ook grind. Aan de Nederlandse zijde in Born sloeg de Maas zelfs een bres in een dijk.

Nu het waterpeil ruim zes meter gedaald is, wordt langzaam de schade zichtbaar. Tegenover Elen en Maaseik liggen de Maasuiteerwaarden er als een maanlandschap bij. “Toen de Maas hoog stond, kon je zien dat minstens de oevers afgekalfd waren over een afstand van 200 meter”, aldus een inwoner van Elen. “Nu het water daalt, zie je dat de oever op meerdere plaatsen is afgekalfd over een afstand van minstens 350 meter. Gelukkig is de Maas maar twee dagen hoog geweest. Had dat langer geduurd, dan was een groot stuk van de landweg Damiaan weggespoeld. De meander was al verstevigd met breukstenen, maar de kracht van het water heeft die meegesleurd. Onder het maaiveld zie je ook duidelijk inhammen. In de

richting van hoeve De Krauw is de straat zelfs helemaal in de Maas verdwenen. Apart is de oude trekweg op de zomeroever langs de Maas naar Maaseik: die is gedeeltelijk vrijgekomen door de kracht van het water.”



Foto: mmd

‘Voel heukskes’

In de weggespoelde meander lijkt ook een stort te zijn vrijgekomen. Inwoners van Elen zouden vroeger een lagergelegen gebied vol afval gegooid hebben. “Er waren toen wel meerdere *voel heukskes* (vuile hoekjes) in het dorp en langs de Maas”, weet Sylvester Colson (91). “Of er een officiële stortplaats geweest is, kan ik mij niet herinneren.”

Directeur Frank Liebens van de grindmaatschappij Steengood: “We vernemen inderdaad dat er mogelijk een stort zichtbaar is gekomen door de afkalving van de dijken. Maar momenteel is daar nog te weinig van te zien; We moeten dat bij een lagere waterstand controleren. Ook zullen we onderzoeken wat er precies ligt op die plaats en hoe groot het stort is. We zullen de stortplaats zeker afdekken.”



Foto: mmd

Akkers

Door de afkalving van de dijken heeft Steengoed in overleg met de stad Dilsen-Stokkem en de Vlaamse Waterweg twee toegangswegen vanuit Elen en Maaseik naar boerderij De Krauw laten afsluiten. “Deze wegen zijn afgezet met een hoge berg grond, zodat je er absoluut niet overheen kan rijden”, zegt Liebens. “Dat was een must, want de toegangswegen zijn plots weggespoeld. De bewoners van boerderij De Krauw kunnen wel nog naar hun eigendom via Heppeneert.”

Gebruikers van de landwegen zouden met hun fiets of auto in het water van de Maas terecht kunnen komen. De afgrond is plaatselijk vier tot zes meter diep. Frank Liebens: “We overleggen met meerdere overheidsdiensten over het mogelijk aanpassen van de Maasoevers, maar ook over de heraanleg van de landbouwwegen. Die moeten met een tractor of jeep toegankelijk zijn. We voeren een controle uit of de landbouwers nu nog wel allemaal aan hun gronden geraken in dit gebied.”